発生、公表	原　発	トラブル内容
2022年度		
2023/1/30	高浜4	中性子束急減トリップの警報が発信し、原子炉が自動停止
2023/1/2	美浜3	予備変圧器を経由した外部からの受電ができない状態
2022/12/9	高浜1、2	海水電解装置建屋における火災
2022/10/21	高浜4	「加圧器圧力逃がし弁出口温度高」警報で元弁を閉止
2022/8/21	美浜3	一次冷却系、蓄圧器アキュムレータの圧力低下
2022/8/1	美浜3	一次冷却水封水注入フィルタ蓋部の水漏れ、7トン
2022/7/21	高浜3	タービン動補助給水ポンプの油漏れ、8リットル
2022/7/13	高浜3	原子炉水位伝送器フランジ部の水のにじみ
2022/7/12	高浜4	特定重大事故等対処施設における計装設備部品の未装着
2022/7/8	高浜4	**蒸気発生器細管**で外面減肉
2022/7/6	高浜3	特定重大事故等対処施設における計装設備部品の未装着
2022/6/27	大飯4	電動主給水ポンプミニマムフロー配管の穴あき
2022/6/7	高浜3	使用済み燃料ピット監視カメラの故障
2021年度		
2022/3/30	高浜3	**蒸気発生器細管**で外面減肉
2022/3/16	大飯4	原子炉水位の計測器の一つで指示値が表示されない
2022/2/19	美浜3	タービン建屋屋外作業用分電盤から出火
2022/1/31	高浜1、2	アスファルト固化建屋で火災
2022/1/17	美浜3	監視操作盤に使用済燃料ピット温度が表示されない
2021/12/1	高浜1	事故対応訓練中の協力会社作業員の負傷（入院2か月）
2021/10/19	高浜1、2	深夜のタワークレーン解体作業で重傷
2021/10/6	美浜3	Ａ非常用ディーゼル発電機が警報を発し自動停止
2021/8/18	高浜2	安全対策工事における協力会社作業員の負傷（入院1か月）
2021/8/4	大飯3	復水器に海水を送る循環水管で海水漏れ、直径4cmの穴
2021/7/2	美浜3	タービン動補助給水ポンプの不調
2021/4/28	美浜3	予備変圧器のしゃ断機が開放、外部からの受電不可
2021/4/12	美浜3	予備変圧器のしゃ断機が開放、外部からの受電不可
2020年度		
2021/3/25	高浜4	原子炉容器上蓋温度計引出管の接続部からの水のにじみ
2021/2/8	大飯4	中央制御室外原子炉停止装置の加圧器圧力指示計の不良
2021/1/10	美浜3	使用済み燃料ピット監視カメラの故障
2020/11/20	高浜4	**蒸気発生器細管**で外面減肉
2020/11/16	高浜4	中間建屋の作業用分電盤から発火
2020/9/28	高浜4	使用済み燃料ピット監視カメラの故障
2020/9/1	大飯3	一次冷却材管と加圧器スプレイ配管の溶接部付近に傷
2020/8/28	大飯3	タービン建屋において協力会社作業員が落下、負傷
2020/8/12	美浜3	海水ポンプ室において協力会社作業員が落下、負傷
2020/7/20	大飯3	出力降下中に原子炉炉心の出力が不均一になった
2020/4/11	高浜1	安全対策工事で協力会社作業員が脚立から転落
2020/4/10	美浜3	非常用ディーゼル発電機等に冷却用海水を供給するポンプが停止